

Số: 349 /QĐ-BVĐK

Yên Bái, ngày 22 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Yêu cầu báo giá:
Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Hệ thống nội soi phế quản
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Sửa chữa, thay thế linh kiện
cho Hệ thống nội soi phế quản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (Có Yêu cầu
báo giá kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế, Phòng Tài chính - Kế toán, Tổ Chuyên gia
đấu thầu và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.



YÊU CẦU BÁO GIÁ

Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Hệ thống nội soi phế quản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Hệ thống nội soi phế quản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

- Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh

- Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

- Số điện thoại: 0962.743.666

- Địa chỉ email: dskhanhbvt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16h30 ngày 02 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo Bảng sau:



Handwritten signature

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sửa chữa, thay thế linh kiện cho Hệ thống nội soi phế quản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (Model: BF-Q170, xuất xứ: Olympus/Nhật Bản)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, đánh giá tổng thể thiết bị - Thay thế linh kiện hỏng hóc: 1. Toàn bộ thân ống soi tích hợp chip thu hình (Mã: RU986600): 01 cái 2. Bộ phận kết nối điện (Mã: RL453200): 01 cái 3. Hộp công tắc điều khiển (Mã: RU260800): 01 cái 4. Chụp đầu dây dẫn sáng (Mã: ZB634000): 01 cái 5. Bộ phận bảo vệ ống thân soi (Mã: RU326500): 01 cái 6. Ống nối bộ phận kết nối ống soi (Mã: RC026900): 01 cái 7. Nắp đậy bộ phận điều khiển (Mã: RU279200): 01 cái 8. Nắp đậy cần điều khiển lên/xuống (Mã: RU824000): 01 cái 9. Đế giữ hộp công tắc (Mã: RU260900): 01 cái 10. Bảng mạch công tắc (Mã: RU321200): 01 cái 11. Bảng mạch kết nối dây công tắc điều khiển (Mã: DV665300): 01 cái 12. Ốc giữ kênh sinh thiết (Mã: GR975600): 01 cái 13. Vòng giữ kênh (Mã: GE180800): 01 cái 14. Ốc giữ cần điều khiển (Mã: GR134100): 01 cái - Linh kiện thay thế mới 100% và tương thích với Hệ thống nội soi phế quản Olympus của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái - Bảo hành các linh kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 	1	Gói	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	30/9/2024

- Báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho Hệ thống nội soi phế quản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái theo danh mục trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí, dịch vụ liên quan khác.