

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện cho các Máy thở, Máy mê, Monitor theo dõi bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện cho các Máy thở, Máy mê, Monitor theo dõi bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá:
 - Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
 - Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh
 - Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
 - Số điện thoại: 0962.743.666
 - Địa chỉ email: dskhanhbvt@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị Y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 20 tháng 7 năm đến trước 17h00 ngày 31 tháng 7 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90, kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2023.
- Hình thức đăng tải: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái <http://benhvientinhuyenbai.vn/>

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện cho các Máy mê, Model: Avance, xuất xứ: GE Datex - Omeda/Mỹ (Số lượng: 10 máy)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, đánh giá, bảo dưỡng tổng thể thiết bị - Thay thế linh kiện hỏng hóc: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ấc quy (Mã: TB.ZZ.T20.0421): 04 cái 2. Cảm biến lưu lượng (Mã: 2089610-001-S): 04 cái 3. Cảm biến oxy (Mã: M-10): 10 cái 4. Cáp nối oxy sensor (Mã: 1009-5570-000): 08 cái - Linh kiện thay thế phải mới 100% và tương thích với Máy mê Avance (GE Datex - Omeda/Mỹ) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái - Bảo hành các linh kiện thay thế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 				
2	Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện cho các Máy thở, Model: Carescape R860, xuất xứ: Datex Ohmeda Inc (GE Healthcare)/Mỹ (Số lượng: 02 máy)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, đánh giá, bảo dưỡng tổng thể thiết bị - Thay thế linh kiện hỏng hóc: <ol style="list-style-type: none"> 1. Cảm biến lưu lượng thở ra (Mã: 1505-3231-000): 01 cái 2. Van điều khiển FCV (Mã: 1505-3209-000-S): 01 cái 3. Van thở ra không kèm cảm biến lưu lượng (Mã: 1505-8568-000): 01 cái - Linh kiện thay thế phải mới 100% và tương thích với Máy thở Carescape R860 (Datex Ohmeda Inc (GE Healthcare)/Mỹ) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái - Bảo hành các linh kiện thay thế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 	01	Gói	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện cho các Máy thở, Model: Engstrom Pro, xuất xứ: GE Datex - Omeda/Mỹ (Số lượng: 30)	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, đánh giá, bảo dưỡng tổng thể thiết bị - Thay thế linh kiện hỏng hóc: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ấc quy (Mã: TB.ZZ.T20.0421): 18 cái 2. Bẫy nước đầu vào (Mã: 1505-3062-000): 08 cái 3. Bo mạch VCB (Mã: 1505-5500-000-S): 01 cái 				



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
	máy)	4. Cảm biến lưu lượng thở ra (Mã: 1505-3231-000): 15 cái 5. Van điều khiển FCV (Mã: 1505-3209-000-S): 02 cái 6. Van thở ra không kèm cảm biến lưu lượng (Mã: 1505-8568-000): 15 cái - Linh kiện thay thế phải mới 100% và tương thích với Máy thở Carescape R860 (GE Datex - Omeda/ Mỹ) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái - Bảo hành các linh kiện thay thế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất				
4	Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện cho các Monitor theo dõi bệnh nhân, Model: B40i, xuất xứ: GE Healthcare/Mỹ-Phần Lan (Số lượng: 07 máy)	- Kiểm tra, đánh giá, bảo dưỡng tổng thể thiết bị - Thay thế linh kiện hỏng hóc: 1. Bao đo huyết áp (Mã: 2203): 07 cái 2. Cảm biến đo SPO2 (Mã: TS-F-D): 06 cái 3. Cáp nối SPO2 (Mã: TS-G3): 06 cái 4. Dây đo điện tim 3 điện cực (Mã: 2106390-001): 06 cái 5. Khối đo huyết động (Hemo module) (Mã: 2053489-091): 01 cái 6. Pin (Mã: 2044978-004): 01 cái - Linh kiện thay thế phải mới 100% và tương thích với Monitor B40i (GE Healthcare/Mỹ-Phần Lan) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái - Bảo hành các linh kiện thay thế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất				

- Báo giá Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện trọn gói các thiết bị theo danh mục trên và đã bao gồm toàn bộ các chi phí, dịch vụ khác liên quan (Hiệu chuẩn lại thiết bị sau khi sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Trần Lan Anh