

Yên Bái, ngày 07 tháng 11 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Sửa chữa, thay thế linh kiện (khối gradient trục Y)  
cho hệ thống chụp cộng hưởng từ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Sửa chữa, thay thế linh kiện (khối gradient trục Y) cho hệ thống chụp cộng hưởng từ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái* với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: DS Hoàng Duy Khánh
- Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

- Số điện thoại: 0962.743.666

- Địa chỉ email: [ds Khanhbvt@gmail.com](mailto:ds Khanhbvt@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị Y tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Thôn Tiên Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 07 tháng 11 năm 2023 đến trước 16h30 ngày 17 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2023.

6. Hình thức đăng tải: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái <http://benhvientinhyenbai.vn/>

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo Bảng sau:



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sửa chữa, thay thế linh kiện (khối gradient trục Y) cho hệ thống chụp cộng hưởng từ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống chụp cộng hưởng từ (Model: Achieva 1.5T, xuất xứ: Philips/Hà Lan), cụ thể như sau: - Kiểm tra, đánh giá tổng thể hệ thống - Thay thế linh kiện hồng học: thay thế khối gradient trục Y (C78x Power Module) - Linh kiện thay thế phải mới 100% và tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái - Bảo hành các linh kiện thay thế theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất	01	gói	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	31/01/2024

- Báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống chụp cộng hưởng từ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái theo danh mục trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí, dịch vụ liên quan khác.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



*Trần Lan Anh*

